

OS2Dll.dll 这个是 COM+ 组件，使用之前，需要注册该 DLL。

CMD 命令

regsvr32 OS2Dll.dll。注册不成功的话，请以管理员权限运行

function GetWeight: WideString; safecall;
成功返回重量值字符串，否则返回 “ ”

//去皮

function Tare(const ID: WideString): SYSINT; safecall;

参数说明：

ID: 保留，可设置为 “1234”

成功返回 1，否则返回-1

//获取顶尖 OS2 协议的重量

function UdeWeight: WideString; safecall;

成功返回重量值字符串，否则返回 “ ”

//归零

function Zero(const ID: WideString): SYSINT; safecall;

参数说明：

ID: 保留，可设置为 “1234”

成功返回 1，否则返回-1.

//获取皮重

function ReadTare(const ID: WideString): WideString;

参数说明：

ID: 保留，可设置为 “1234”

成功返回皮重值，否则返回 “ ”

//打开串口

function Open(const CommName: WideString; BaudRate: Integer): SYSINT;
safecall;

参数说明：

CommName: 串口名称

BaudRate: 波特率

成功返回 1，否则返回-1

//关闭串口

function Close: SYSINT; safecall;

成功返回 1，否则返回-1